



GLOBAL GEOLOGIA		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO OTWÓR NR 6							Zał. nr 1.2		
Lokalizacja: Lachowice , gm. Stryszawa, pow. suski woj. małopolskie		Inwestycja: Remont drogi powiatowej nr 1697K				Skala pionowa: 1:100					
		Inwestor:				Rzędna:					
		Opracowała: mgr inż. Katarzyna Rogowska				Data: Luty 2022					
Głębokość zwiędziadła wody [m ppt.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia/ stopień plastyczności [I _D /I _L]	Nr warstwy geotechnicznej/ Grupa wysadzinowości	
		[m]		[m]							
		1	2	3							4
wody gruntowej nie stwierdono	Q _h n	1.0 1.7		0.05	Asfalt	Asfalt					I
				0.4	Nasyp drogowy (tłuczeń+Ps), ciemnobrązowy	nB(tłuczeń)					
					Piasek gliniasty z domieszką żwiru, brązowy	Pg+Ż	mw	pzw	0,00	II/G3	

GLOBAL GEOLOGIA		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO OTWÓR NR 7					Rzędna: brak danych			
Głębokość zwiędziadła wody [m ppt.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia/ stopień plastyczności [I _D /I _L]	Nr warstwy geotechnicznej
		[m]	4	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wody gruntowej nie stwierdono	Q _h n	1.0 2.0		0.4	Asfalt	Asfalt				I
				0.7	Nasyp drogowy (Ż//Gπz), szaro-zielony	nB(Ż//Gπz)				
				1.0	Żwir, brązowy	Ż	w	szg	0,45	III/G1
					Głina pylasta z domieszką żwiru, brązowa	Gπ+Ż	mw	tpl	0,05	II/G3